

社会福祉施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査報告(第2回フォローアップ)

| 2月公表 | | | | | | 今回 | | | | | |
|----------------|---------|---------|--------------------|--|-----------|----------------|---------|---------|--------------------|--|-----------|
| 施設区分 | 全施設数 | 調査対象施設数 | 回答施設数 | 損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれのある場所を有する施設数 | 分析調査中の施設数 | 施設区分 | 全施設数 | 調査対象施設数 | 回答施設数 | 損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれのある場所を有する施設数 | 分析調査中の施設数 |
| 老健局 | 66,409 | 29,618 | 29,259 (100.0%) | 114 (0.4%) | 357 | 老健局 | 66,409 | 29,618 | 29,328 (100.0%) | 113 (0.4%) | 290 |
| うち 特別養護老人ホーム | 5,556 | 3,528 | 3,365 (100.0%) | 46 (1.4%) | 163 | うち 特別養護老人ホーム | 5,556 | 3,528 | 3,380 (100.0%) | 45 (1.3%) | 148 |
| 雇用均等・児童家庭局 | 56,255 | 41,974 | 40,978 (100.0%) | 94 (0.2%) | 974 | 雇用均等・児童家庭局 | 56,255 | 41,974 | 41,240 (100.0%) | 119 (0.3%) | 728 |
| うち 保育所 | 22,789 | 19,279 | 18,956 (100.0%) | 50 (0.3%) | 319 | うち 保育所 | 22,789 | 19,279 | 19,125 (100.0%) | 70 (0.4%) | 154 |
| 障害保健福祉部 | 23,892 | 17,606 | 16,859 (100.0%) | 42 (0.2%) | 743 | 障害保健福祉部 | 23,892 | 17,606 | 16,923 (100.0%) | 46 (0.3%) | 683 |
| うち 知的障害者入所更生施設 | 1,538 | 1,166 | 1,136 (100.0%) | 11 (1.0%) | 30 | うち 知的障害者入所更生施設 | 1,538 | 1,166 | 1,166 (100.0%) | 11 (0.9%) | 0 |
| 社会・援護局 | 3,425 | 3,148 | 3,133 (100.0%) | 12 (0.4%) | 15 | 社会・援護局 | 3,425 | 3,148 | 3,138 (100.0%) | 14 (0.4%) | 10 |
| うち 保護施設 | 235 | 202 | 199 (100.0%) | 2 (1.0%) | 3 | うち 保護施設 | 235 | 202 | 202 (100.0%) | 3 (1.5%) | 0 |
| 計 | 149,981 | 92,346 | 90,229 (100.0%) | 262 (0.3%) | 2,089 | 計 | 149,981 | 92,346 | 90,629 (100.0%) | 292 (0.3%) | 1,711 |
| | | | <100.0%> | <0.3%> | <2.3%> | | | | <100.0%> | <0.3%> | <1.9%> |

【注記事項】

- ※1. 調査対象施設は、保護施設等の社会・援護局関係施設、知的障害者入所更生施設等の障害保健福祉部関係施設、保育所等の雇用均等・児童家庭局関係施設、特別養護老人ホーム等の老健局関係施設。
- ※2. 各都道府県、政令指定都市、中核市(以下、「都道府県市」という。)より報告のあった施設について集計したもの。
- ※3. 調査対象建材は、平成8年度以前に竣工(改修工事を含む)した建築物に使用されている、吹付けアスベスト、吹付けロックウール、吹付けひる石等。
- ※4. 「全施設数」とは、各都道府県市が把握している、所管社会福祉施設等の総数をいう。
- ※5. 「調査対象施設数」とは、各都道府県市が把握している、平成8年度以前に竣工した調査対象施設数をいう。
- ※6. 「回答施設数」とは、各都道府県市へ調査報告のあった施設数をいう。
- ※7. ばく露のおそれのある施設としてあげられるものの中には、施設利用者や職員が日常利用しない場所も含まれている。
- ※8. (%)は回答施設数に対する率、(%)は調査対象施設数に対する率を計上。
- ※9. 「回答施設数」欄には「分析調査中の施設数」は含んでいない。

ばく露のおそれのある室等を保有する施設に係る追加調査(第2回フォローアップ調査)

【所管部局別】

| 施設種別 | 損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの 施設数 | 追加調査回答 施設数 | ばく露のおそれのある場所 | | | | | | | | | | | 措置状況 | | | | | |
|-------------------|--|---------------|-----------------|---------|----|----|----|-----|---------------|---------------|-------------|--------|-----|-----------------|----------|--------|---------------|----------|--------|
| | | | 日常利用する場所 (A) | | | | | | その他の場所 (B) | | | | | 日常利用する場所 (A) | | | その他の場所 (B) | | |
| | | | 施設 該当 数 | 居室 等 | 食堂 | 浴室 | 通路 | その他 | 施設 該当 数 | ボイ ラー 室 | 機 械 室 | 倉 庫 | その他 | 措置 済 | 措置 予定 | 未 定 | 措置 済 | 措置 予定 | 未 定 |
| 老健局 | 113 | 113 | 15 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 100 | 48 | 48 | 9 | 14 | 13 | 2 | 0 | 93 | 7 | 0 |
| うち 特別養護老人ホーム | 45 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 43 | 23 | 19 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 |
| 雇用均等・児童家庭局 | 119 | 119 | 53 | 29 | 2 | 0 | 33 | 11 | 77 | 21 | 31 | 24 | 16 | 53 | 0 | 0 | 73 | 4 | 0 |
| うち 保育所 | 70 | 70 | 32 | 21 | 2 | 0 | 21 | 6 | 46 | 12 | 18 | 17 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 |
| 障害保健福祉部 | 46 | 46 | 16 | 10 | 4 | 2 | 8 | 9 | 38 | 13 | 24 | 5 | 11 | 13 | 2 | 1 | 36 | 1 | 1 |
| うち 知的障害者入所更生施設 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 社会・援護局 | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| うち 保護施設 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 合 計 | 292 | 292 | 87 | 44 | 7 | 7 | 48 | 27 | 226 | 84 | 111 | 39 | 42 | 81 | 5 | 1 | 210 | 15 | 1 |

ばく露のおそれのある室等を保有する施設に係る追加調査(第2回フォローアップ調査)

【各都道府県、指定都市、中核市別】

| 都道府県 | 損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの 施設数 | 追加調査回答施設数 | ばく露のおそれのある場所 | | | | | | | | | | | 措置状況 | | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|-----|----|----|----|-----|-----------|-------|-----|----|-----|-------------|------|----|-----------|------|----|
| | | | 日常利用する場所(A) | | | | | | その他の場所(B) | | | | | 日常利用する場所(A) | | | その他の場所(B) | | |
| | | | 該当施設数 | 居室等 | 食堂 | 浴室 | 通路 | その他 | 該当施設数 | ライボイ室 | 機械室 | 倉庫 | その他 | 措置済 | 措置予定 | 未定 | 措置済 | 措置予定 | 未定 |
| 1 北海道 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| 道所管分 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 札幌市所管分 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 旭川市所管分 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 青森県 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 岩手県 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 4 宮城県 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 県所管分 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 仙台市所管分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 秋田県 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 県所管分 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 秋田市所管分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 都道府県 | 損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの 施設数 | 追加調査回答施設数 | ばく露のおそれのある場所 | | | | | | | | | | | 措置状況 | | | | | |
|----------|--|-----------|--------------|----|----|----|-----|-------|-----------------------|-------------|--------|-------------|-----|-------------|----|-----|-----------|----|---|
| | | | 日常利用する場所(A) | | | | | | その他の場所(B) | | | | | 日常利用する場所(A) | | | その他の場所(B) | | |
| | 該当施設数 | | 居室等 | 食堂 | 浴室 | 通路 | その他 | 該当施設数 | ラ イ ボ イ 室 | 機 械 室 | 倉 庫 | そ の 他 | 措置済 | 措置予定 | 未定 | 措置済 | 措置予定 | 未定 | |
| 6 山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 福島県 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 県所管分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 郡山市所管分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いわき市所管分 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 茨城県 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 栃木県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県所管分 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇都宮市所管分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 群馬県 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 埼玉県 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 県所管分 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| さいたま市所管分 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 川越市所管分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 都道府県 | 損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの 施設数 | 追加調査回答施設数 | ばく露のおそれのある場所 | | | | | | | | | | | | 措置状況 | | | | | |
|---------|--|-----------|--------------|-----|----|----|----|-----|-------|-----------|-----|----|-----|-----|-------------|----|-----|-----------|----|--|
| | | | 日常利用する場所(A) | | | | | | | その他の場所(B) | | | | | 日常利用する場所(A) | | | その他の場所(B) | | |
| | | | 該当施設数 | 居室等 | 食堂 | 浴室 | 通路 | その他 | 該当施設数 | ライボイ | 機械室 | 倉庫 | その他 | 措置済 | 措置予定 | 未定 | 措置済 | 措置予定 | 未定 | |
| 12 千葉県 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 県所管分 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 千葉市所管分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 船橋市所管分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 東京都 | 44 | 44 | 31 | 17 | 4 | 1 | 24 | 5 | 19 | 3 | 13 | 2 | 6 | 29 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | |
| 14 神奈川県 | 13 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
| 県所管分 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 横浜市所管分 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 川崎市所管分 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 横須賀市所管分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 相模原市所管分 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 新潟県 | 17 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
| 県所管分 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 新潟市所管分 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |

| 都道府県 | 損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの 施設数 | 追加調査回答施設数 | ばく露のおそれのある場所 | | | | | | | | | | | 措置状況 | | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|----|----|----|-----|-------|------------|-----|----|-----|-----|--------------|----|-----|------------|----|---|
| | | | 日常利用する場所 (A) | | | | | | その他の場所 (B) | | | | | 日常利用する場所 (A) | | | その他の場所 (B) | | |
| | 該当施設数 | | 居室等 | 食堂 | 浴室 | 通路 | その他 | 該当施設数 | ラボイ室 | 機械室 | 倉庫 | その他 | 措置済 | 措置予定 | 未定 | 措置済 | 措置予定 | 未定 | |
| 16 富山県 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 県所管分 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 富山市所管分 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 石川県 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 県所管分 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 金沢市所管分 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 福井県 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 19 山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 長野県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県所管分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野市所管分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 岐阜県 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 県所管分 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 岐阜市所管分 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| 都道府県 | 損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの 施設数 | 追加調査回答施設数 | ばく露のおそれのある場所 | | | | | | | | | | | 措置状況 | | | | | |
|---------|--|-----------|--------------|-----|----|----|----|-----|------------|--------------|-------------|--------|-------------|--------------|------|----|------------|------|----|
| | | | 日常利用する場所 (A) | | | | | | その他の場所 (B) | | | | | 日常利用する場所 (A) | | | その他の場所 (B) | | |
| | | | 該当施設数 | 居室等 | 食堂 | 浴室 | 通路 | その他 | 該当施設数 | ラビ ー 室 | 機 械 室 | 倉 庫 | そ の 他 | 措置済 | 措置予定 | 未定 | 措置済 | 措置予定 | 未定 |
| 22 静岡県 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 県所管分 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 静岡市所管分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜松市所管分 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 愛知県 | 21 | 21 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 県所管分 | 16 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 名古屋市所管分 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 豊橋市所管分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡崎市所管分 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 豊田市所管分 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 三重県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 府所管分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都市所管分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 都道府県 | 損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの 施設数 | 追加調査回答施設数 | ばく露のおそれのある場所 | | | | | | | | | | | 措置状況 | | | | | |
|---------|--|-----------|--------------|----|----|----|-----|-------|-----------------------|-------------|--------|-------------|-----|--------------|----|-----|------------|----|---|
| | | | 日常利用する場所 (A) | | | | | | その他の場所 (B) | | | | | 日常利用する場所 (A) | | | その他の場所 (B) | | |
| | 該当施設数 | | 居室等 | 食堂 | 浴室 | 通路 | その他 | 該当施設数 | ラ イ ボ イ 室 | 機 械 室 | 倉 庫 | そ の 他 | 措置済 | 措置予 定 | 未定 | 措置済 | 措置予 定 | 未定 | |
| 27 大阪府 | 27 | 27 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 21 | 5 | 10 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 |
| 府所管分 | 17 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 大阪市所管分 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 堺市所管分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高槻市所管分 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 東大阪市所管分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 兵庫県 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 県所管分 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 神戸市所管分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姫路市所管分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 奈良県 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 県所管分 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 奈良市所管分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 和歌山県 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 県所管分 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 和歌山市所管分 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

| 都道府県 | 損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがあるもの | 追加調査回答施設数 | ばく露のおそれのある場所 | | | | | | | | | | | 措置状況 | | | | | |
|--------|-------------------------------------|-----------|-----------------|-----|----|----|----|-----|---------------|-------|-----|----|-----|-----------------|------|----|---------------|------|----|
| | | | 日常利用する場所 (A) | | | | | | その他の場所 (B) | | | | | 日常利用する場所 (A) | | | その他の場所 (B) | | |
| | 施設数 | | 該当施設数 | 居室等 | 食堂 | 浴室 | 通路 | その他 | 該当施設数 | ライボイ室 | 機械室 | 倉庫 | その他 | 措置済 | 措置予定 | 未定 | 措置済 | 措置予定 | 未定 |
| 31 鳥取県 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 32 島根県 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 岡山県 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 県所管分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山市所管分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倉敷市所管分 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 広島県 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 県所管分 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 広島市所管分 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 福山市所管分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 山口県 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 36 徳島県 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県所管分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高松市所管分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |